

Nr.inve.a.orig.
Data si semnatura
Nr.inve.schim.

SPECIFICATIA DESENELOR MARCA - SA		
Nr.	DENUMIREA	NOTA
1	Date generale	
2	Schema amplasarii cladirei; Schema centrului stomatologic; Schema blocului A.	
3	Fatada releveu in axele D-A; A-D	
4	Fatada releveu in axele 4-1	
5	Fatada releveu in axele 1-4	
6	Fatada in axele D-A, A-D (Lucrari de demolare); Specificatia lucrarilor de demolare.	
7	Fatada in axele 4-1 (Lucrari de demolare)	
8	Fatada in axele 1-4 (Lucrari de demolare)	
9	Fatada in axele A-D, D-A; Fisa coloristica	
10	Fatada in axele 4-1	
11	Fatada in axele 1-4	
12	Vedere generala	

COMPONENTA PROIECTILUI DE EXECUTIE		
MARCAREA	DENUMIREA	NOTA
SA	Solutii arhitecturale	

Proiectul de executie a fost elaborat in corespundere cu normele in vigoare si asigura exigentele de baza, reglementate de legea calitatii in constructii: A - rezistenta si stabilitate; B - siguranta in exploatare; C- siguranta la foc; D- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator; E - izolatie termica; F - protectia impotriva zgomotului.		
Arhitect-Sef de proiect Inginerul-Sef de proiect		Mihaila V. Hihlat E.

BAZELE DE ELABORARE A PROIECTULUI		
1. Priectul este elaborat in baza:		
- Certificatului de urbanizm N°	din	
- Caietul de sarcini		
- Studiu blocurilor centrului stomatologic.		
2. Estimările de baza:		
- zona climaterica		- III B;
- greutatea invelisului de zapada		- 50 kg/m²;
- presiunea dinamica a vintului		- 30 kg/m²;
- temperatura de calcul a aerului		- -18°C;
- adincimea de inghet a solului		- 0,8 m;
- seismicitatea		-7 grade;
- gradul de siguranta antiincendiara		- II.

INDICATII GENERALE:		
1. Caracteristicile cladirii:		
Centrul stomatologic este format din doua blocuri: bloc A cu 2 nivele si bloc B cu 1 nivel.		
Blocul A este o constructie cu 2 nivel din piatra, plansee din lemn, invelitoarea acoperisului din foi de ardezie vopsite. Starea tehnica a cladirei este satisfacatoare. Fisuri, deformari si orice alte semne de pierdere a capacitatii portante a constructiilor nu au fost depistate. Tencuiala decorativa de pe fatade si-a pierdut aspectul estetic si partial este deteriorata. Fatadele necesita reparatie capitala.		
2. Proiectul prevede urmatoarele lucrari:		
- Demontarea temporara a sistemului de scurgere a apelor pluviale;		
- Demontarea temporara a conditionerelor;		
- Demontarea temporara a canalelor de ventilare;		
- Demontarea temporara a glafurilor exterioare;		
- Restaurarea elementelor decorative;		
- Executarea elementelor decorative noi;		
- Finisarea soclului;		
- Finisarea elementelor decorative si a fatadei;		
- Montarea conditionerelor, canalelor de ventilare si a glafurilor exterioare;		
- Montarea sistemului de scurgere a apelor pluviale.		
3. Lucrarile de reparatie se vor efectua in corespundere cu NCM A.08.02:2014 "Securitatea si sanatatea muncii in constructii".		

A.S.P. certificat N° 0760 din 14.02.2013						Licenta Nr. 025815 seria AMMIJ din 03.09.2007				
I.S.P. certificat N° 1220 din 07.11.2014										
						OBIECTIV NR. - 26.04-D/18-SA				
						REPARATIA CAPITALA A FATADEI CLADIRII CENTRULUI STOMATOLOGIC, mun. Balti				
Mod.	Can.	Foaia	Nr.d.	Semnat.	Data					
Manager		Postolachi V.			04.18	CENTRU STOMATOLOGIC		Etapa	Foaie	Foi
ASP		Mihaila V.			04.18			PE	1	12
ISP		Hihlat E.			04.18					
Elaborat		Ciobanu V.			04.18	Date generale		SRL "GEO-CAD-PROIECT" mun. Balti		