Nod G

Racordarea invelisului de acoperis la perete
sc.1:10



1. Covor hidroizolant ICOPAL Ultra Top
2. Covor hidroizolant ICOPAL Ultra Base
3. Amorsa bituminoasa pe baza de apa Dysperbit grunt
4. Sapa de nivelare din mortar M150
5. Polistirol beton sub inclinare
6. Placi BCA
7. Covor hidroizolant antivapori ICOPAL Base
3. Amorsa bituminoasa pe baza de apa Dysperbit grunt
Planseu existent

Nod F

Racordarea invelisului de acoperis la parapet
sc.1:10



1. Covor hidroizolant ICOPAL Ultra Top
2. Covor hidroizolant ICOPAL Ultra Base
3. Amorsa bituminoasa pe baza de apa Dysperbit grun
4. Sapa de nivelare din mortar M150
5. Polistirol beton sub inclinare
6. Placi BCA
7. Covor hidroizolant antivapori ICOPAL Base
3. Amorsa bituminoasa pe baza de apa Dysperbit grun
Planseu existent

Schema cladirei



1. Plansa data se citeste cu pl.-16; 18; 19.

Mod.	Can.	Foaia	Nr.d.	Semnat.	Data
ASP		Postolachi			03.18
ISP		Hihlat E.			03.18
Elaborat		Ciobanu V.			03.18

OBIECTIV NR. - 31.10-D/17-SAC

Reparatie capitala a blocurilor E si D (sectia internare) ai cladirii medico-sanitare existente;
din str. Decebal, 101, mun. Balti

Reparatie capitala	faza	plansa	planse
	PE	22	

Nod F, G.

SRL "GEO-CAD-PROIECT"
mun. Balti

Nr.inve.a orig. | Data si semnatura | Nr.inve.schim.