

16. При вентиляции зерна на складах вентиляторы должны быть установлены на расстоянии не менее 2,5 метров от горючих стен. Воздуховоды должны быть изготовлены из негорючих материалов.

Хранение кормовых

17. Хранение запасов кормовых допускается только в пристроенных или встроенных пристройках, отделенных от хозяйственных построек сплошными стенами (перегородками) и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45.



18. Пристроенные и встроенные пристройки должны иметь прямые выходы наружу.

19. Склады, навесы и штабеля кормовых должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от линий электропередач, 20 метров от дорог и 50 метров от зданий, сооружений и лесных массивов.

20. Территория на которой устанавливаются скирды, должна быть вспахана по периметру полосой не менее 4 метров. Расстояние от края полосы до скирды должно быть не менее 15 метров, а между групповыми скирдами - не менее 5 метров.

21. Площадь стога не должна превышать 100 м², а площадь скирды сена или прессованной соломы не должна превышать 400 м².

22. Безопасное расстояние между штабелями, навесами и отдельными скирдами должно составлять не менее 20 метров. Если штабеля, навесы и скирды размещаются попарно, расстояние между штабелями и навесами должно быть не менее 6 метров, а между парами - не менее 30 метров.

23. Технические установки, используемые для хранения кормовых, должны быть оборудованы искрогасителями.

24. Тяговые трактора при разгрузке не должны приближаться к штабелям на расстояние менее 3 метров.

В случае чрезвычайной ситуации, звоните

