




Plan anexa acoperis

sc. 1:50




Sectionea 1-1

sc. 1:50



Sectionea 2-2

sc. 1:50



1. Pina la comandarea blocurilor de usa (fara prag) se vor verifica toate dimensiunile golurilor.
2. Dupa montarea blocurilor de usa toate rusturile se vor umple cu spuma poliuretunica.
3. Volumele pentru muchiile golurilor de usa sunt adaugate in tabela "specificatia finisarii incaperelor".
4. Noduri vezi pe pl. 11-12.
5. Specificatia materialelor vezi pl - 12-13.
6. Balustrada B1 vezi pl - 18.

2016	20.02-D/18-SAC	Reparatia capitala a salii sportive a blocului alimentar in L.T. "G.Cosbuc", bul. Larisa 3, mun. Balti			
A.S.P	Mihaila V.	02.18	Liceul Teoretic		
I.S.P	Hihlat Em.	02.18	faza		
Elaborat	Gorbatii A.	02.18	PE		
Plan anexa la cota -0,050: Plan anexa acoperis: Sectionea 1-1, 2-2.			planse		
			10		
			S.R.L. "GEO-CAD-PROIECT"		
			mun. Balti		