

REPUBLICA MOLDOVA  
ÎNTEPRINDEREA MUNICIPALĂ  
DIRECȚIA  
DE CONSTRUCȚII CAPITALE  
COMANDITAR UNIC mun.BĂLȚI  
Or. Bălți, str.Păcii, 38, et.3  
Tel. 2-43-22, 2-64-31  
Cod fiscal 1002602005237  
Cod TVA 1200153  
IBAN MD11MO2224ASV67854937100  
la BC «Mobiasbanca» SA fil. nr.11 Bălți  
MOBBMD22  
e-mail uks\_ez@mail.ru



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
УПРАВЛЕНИЕ  
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА мун. БЭЛЦЬ  
г. Бэлць, ул.Мира, 38, 3-й этаж  
тел.2-43-22, 2-64-31  
ф/к 1002602005237  
код НДС 1200153  
IBAN MD11MO2224ASV67854937100  
КБ «Mobiasbanca» АО фил. №11 Бэлць  
MOBBMD22  
e-mail uks\_ez@mail.ru

02-14/ *122*

11.04.2019

*Примару мун.Бэлць  
г-ну Н.Н.Григоришину*

На основании поручения, полученного на аппаратном совещании от 22 марта 2019 г., МП УКС ЕЗ было произведено внеплановое обследование мягкого покрытия кровли над:

- 1) над помещениями производственной базы по ул.Штефана чел Маре, 133 а (склады – площадь 2960 м2 и гаражи – 300 м2)
- 2) над двумя боксами по ул.Мира, 44 – площадью 46 м2.

Кровля над вышеперечисленными строениями выполнена из рулонных материалов. За время эксплуатации на поверхности появились многочисленные трещины и повреждения покрытия.

Ремонт кровли из рулонных материалов с заменой стяжки составляет ориентировочно 800 лей за 1 кв.м.

Так как общая площадь кровель составляет 3306 м.кв, то для ее ремонта необходимо ориентировочно 2,6 млн.лей. К сожалению, МП УКС ЕЗ не имеет финансовых возможностей выполнить ремонт кровель за счет собственных средств.

Ранее предприятие неоднократно обращалось к учредителю с ходатайством о продаже производственной базы по ул.Штефан чел Маре, 133а, так как помещения и земельный участок не используется предприятием в производственном процессе

Директор МП УКС ЕЗ

Брагарь Л.И.