

Характеристика помещений.

№ помещ	Наименование	tв С	Тепло- потери Вт	Объем поме- щения м3	класс чистоты HG 663	зоны Чистая Грязная	кратность воздухообмена		воздухообмен		№ систем		ISO
							вытяж	прит	вытяж	прит	выт	прит	
									м3	м3			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
1	Кабинет	20	1216	45	V	Ч	1		45		B1	корид	
2	Коридор	18	932	19	V	Г							
3	Смотровая	22	2022	24	V	Ч	2	2		48	B1	П1	
4	WC+душевая	22	0	7,5	P	Г	75*		75		B8		
5	Кабинет	20	1078	46	V	Ч	1		46		B1	корид	
6	Конференцзал	18	2292	121	V	Ч	1		121		B1	корид	
7	Склад	16	0	51	V	Ч	1		51		B1	корид	
8	Дежурный персонал	20	356	71	V	Ч	1		71		B1	корид	
9	Душевая	22	0		P	Г	75*		75		B2		
10	Туалет	22	0		P	Г	50*		50		B2		
11	Коридор	18	18			Г							
12	Зал ожидания рожениц	22	1496	85	V	Ч	2	2	170	170	B1	П1	
13	Регистратура	22	128	25	P	Г	1		25		B1	корид	
14	Смотровая	22	188	30	B	Ч	2	2	60	60	B1	П1	
15	УЗИ	22	188	30	V	Ч	5	4	150	120	B1	П1	
16	Туалет	22	62		P	Г	50*		50		B2	корид	
17	Туалет	22	62		P	Г	50*		50		B2	корид	
18	Душевая	25	28		P	Г	75*		75		B2		
19	Душевая	25	28		P	Г	75*		75		B2		
20	Гардеробная больных	18	186	36	P	Г	1			75		корид	
21	Гардеробная больных	18	186	36	P	Г	1			75		корид	
22	Коридор	18	18			Г							
23	Регистратура	22	1561	22	P	Г	1		22				
24	Смотровая	22	1098	48	B	Ч	2	2	96	96	B1	П1	
25	Процедурные	22	1297	54	B	Ч	2	2	108	108	B1	П1	
26	Медперсонал	20	879	45	B	Ч	1		45			П1	
27	Душевая	25	28		P	Г	75*		75		B2		
28	Туалет	22	62		P	Г	50*		50		B2		
29	Шлюз	18		20	V	Ч		5		100		K1	
30	Врач анестезиолог	20	709	34	V	Ч	1		34		B1	корид	
31	Коридор	20	622	24	V	Ч							
32	Шлюз			9	V	Ч		5		45		K1	
33	Реанимационная	22	1730	125	B	Ч	8	10	1000	1250	K3	B6	ISO 7
34	Реанимационная		1730	125	B	Ч	8	10	1000	1250	K3	B6	ISO 7
35	Коридор			32,1									
36	Туалет	22	92		P	Г	50*		50		B4		
37	Старшая медсестра	20	610	30	V	Ч	1		30		B1	корид	
38	Врачи	20	610	31	V	Ч	1		31		B1	корид	
39	Сортировка	22	610	32		Г	2x75+50		200		B7		
40	Шлюз	22		10,2	V	Ч		5		51		K1	
41	Подготовка пациента	23	111	19	B	Ч	6	6	114	114	K1	K1	ISO 8
42	Операционная	23	645	97	A	Ч	8	10	780	970	K1	K1	ISO 7
43	Операционная	23	645	97	A	Ч	8	10	780	970	K1	K1	ISO 7
44	Предоперационная	23	111	60	B	Ч	6	6	360	360	K1	K1	ISO 8
45	Душевая	25	28		P	Г	75*		75		K1		

Примечание:  
50\*-вытяжка на унитазах  
75\*-вытяжка на душевую  
Г, Ч-зона по чистоте  
А, В, Р, V- класс чистоты по HG 663

46	Душевая	25	28		P	Г	75*		75		K1		
47	Подготовка пациента	23	111	19	B	Ч	6	6	114	114	K1	K1	ISO 8
48	Коридор	23			V	Ч							
49	Тамбур	23		10	V	Ч							
50	Родовая палата	25	2137	76	A	Ч	8	10	602	760	K2	B5	ISO 7
51	WC+душевая	25	0	14	P	Г	75*		75			B5	
52	Тамбур	23		51									
53	Родовая палата	25	1819	78	A	Ч	8	10	624	780	B5	K2	ISO 7
54	Родовая палата	25	1819	76	A	Ч	8	10	608	760	B5	K2	ISO 7
55	Тамбур	23		51	V	Ч							
56	WC+душевая	25	0	14	P	Г	75*		75			B5	
57	Тамбур	23		51	V	Ч			410	513	B5	K2	
58	Родовая палата	25	1819	76	A	Ч	8	10	608	760	B5	K2	ISO 7
59	Коридор	23	1085	50	V	Ч	8	10					
61	WC+душевая	25	0	14	P	Г	75*		75			B5	
62	Тамбур	23		51	V	Ч							
63	Родовая палата	25	0	57	A	Ч	8	10	456	570	B5	K2	ISO 7
64	Предродовая	23	309	49	V	Ч	2	2	98	98		K1	
65	Санузел	25	0		P	Г	75*		75			B5	
66	Opărire menajera	20	203	34	V	Ч	1		34		Всуш		
67	Склад	16	0	42	V	Ч	1		42		Всуш		
68	Asistentă super. Obstetrică	18	0	55	V	Ч	1		55		Всуш		
69	Шлюз	22		15	V	Ч		5	75			K3	
70	Склад	16	0	41	V	Г	1		54		Всуш		
71	Склад	16		47									
72	Гардеробная персонала	22	0	96	V	Г	1		96		Всуш		
73	Туалет	22	62		P	Г	50*		50		Всуш		
74	Душевая	25	0		P	Г	75*		75		Всуш		
75	Душевая	25	0		P	Г	75*		75		Всуш		
76	Коридор	18	1109			Г							
77	Тамбур												
78	Склад грязного белья		0	47	P	Г	3		141		BE1		
79	Шлюз	18		12								K1	
80	Старшая медсестра	18		31				1	31		Всуш		
81	Коридор	23			P	Г							
82	Коридор	23			B	Ч	6	6	108	108		K1	ISO 8
83	Душевая	25	0		P	Г	75*		75		Всуш		
84	Предоперационная	23	166	25	B	Ч	6	6	150	150	K1	K1	ISO 8
85	Операционная	23	645	94	A	Ч	8	10	744	940	K1	K1	ISO 7
86	Подготовка пациента	23	126	19	B	Ч	6	6	114	114	K1	K1	ISO 8
87	Коридор	23			B	Ч	6	6	108	108		K1	
88	Душевая	25	0		P	Г	75*		75		Всуш		
89	Предоперационная	23	166	25	B	Ч	6	6	150	150	K1	K1	ISO 8
90	Операционная	23	645	99	A	Ч	8	10	782	990	K1	K1	ISO 7
91	Подготовка пациента	23	126	19	B	Ч	6	6	114	114	K1	K1	ISO 8

2018	OBIECTIV nr. 31.10-D/17-IV			Reparatie capitala a blocurilor E si D (sectia internare) ai cladirii medico-sanitare existente din str. Decebal, 101, mun. Balti				
				Reparatie capitala		Etapa PE	Plansa 4	Planse
ISP	Hihlat E.		01.18					
SP	Condrea C.		01.18					
Elaborat	Condrea C.		01.18	Общие данные (окончание).		SRL "GEO-CAD-PROIECT" mun. Balti.		