


Nr.inve.a orig.	Data si semnatura	Nr.inve.schim.

Specificatia lucrari de demolare

Nr.	Denumirea	Unitate de masura	Cantitate
	Demontarea blocurilor de usa din lemn		
1	1,2x2,1 (S=2,52m²)	buc.	1 (S=2,52 m²)
2	0,9x2,1 (S=1,89m²)	buc.	5 (S=9,45 m²)
3	1,1x2,1 (S=2,31m²)	buc.	1 (S=2,31 m²)
4	0,6x0,9 (S=0,54m²)	buc.	2 (S=1,08 m²)
	Demontarea blocurilor de fereastră din lemn		
5	2,7x0,8 (S=2,16m²)	buc.	24 (S=51,84 m²)
6	Curatarea tavanului de var (H=6,1m)	m²	535,1
7	Curatarea tavanului de var (H=2,9m)	m²	79,6
8	Curatarea peretilor de finisarea existenta ~ 50mm	m²	877,8
9	Demontarea pardoselelor din lemn	m²	428,2
10	Demontarea pardoselelor din teracota si stratului de nivelare	m²	79,6
11	Demontarea panouri de protectie ferestrei 5,6x1,0m	buc.	12
12*	Demontarea temporara panouri de protectie coloriferei	m²	61,6
13*	Demontarea temporara a sistemului de incalzire		
	- Colorifer din aliminiu 1,6x0,6m	buc.	24
	- Tava din metal	m.l.	128
14*	Demontarea temporara a inventarului sportiv		

* - Dupa finisarea interioara a incoperilor se va monta la loc.



2016	20.02-D/18-SAC			Reparatia capitala a salii sportive a blocului alimentar in L.T. "G.Cosbuc", bul. Larisa 3, mun. Balti			
A.S.P	Mihaila V.		02.18	Liceul Teoretic	faza	plansa	planse
I.S.P	Hihlat Em.		02.18		PE	23	
Elaborat	Gorbatii A.		02.18	Specificatia lucrari de demolare.	S.R.L. "GEO-CAD-PROIECT" mun. Balti		